

# HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (SDS) – CUARZO

## Superficies Ultra Quartz

**Fecha MSDS:** 17 de mayo de 2025

**Versión:** 1.0

**Preparado por:** ULTRA STONES LLC

**Sitio web:** Luxury Granite, Marble & Quartz Countertops - Ultra Stones

### 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

**Nombre del producto:** Superficies Ultra Quartz

**Nombres comunes:** Cuarzo de ingeniería, losas de cuarzo, piedra de cuarzo

**Uso recomendado:**

Aplicaciones de diseño interior, incluyendo encimeras de cocina, encimeras de baño (tocadores), revestimientos de pared, barras, salpicaderos y suelos en entornos residenciales y comerciales.

**Usos desaconsejados:**

- Instalaciones exteriores expuestas a radiación UV prolongada
- Aplicaciones que impliquen contacto directo con llamas abiertas o calor extremo
- Fabricación mediante corte o pulido en seco

**Información de la empresa**

**Nombre de la empresa:** ULTRA STONES LLC

**Dirección:**

**Showroom de Nueva York:** 55 Central Drive, Farmingdale, NY 11735

**Contacto:** 631-873-4747 / 631-873-4748

**Showroom de Pensilvania:** 3907 Nebraska St, Levittown, PA 19056

**CContacto:** 215-647-3972 / 215-647-3974

### 2. COMPOSICIÓN DEL MATERIAL

Sustancia	Nº CAS	% Aproximado
Sílice cristalina (cuarzo)	14808-60-7	85-90
Resina de poliéster (insaturada)	Mezcla	5-15
Cristobalite	14464-46-1	0-50
Dióxido de titanio	13463-67-7	0-4
Pigmentos y otros aditivos	N/A	0-5

**Nota:** La composición puede variar ligeramente dependiendo del color y patrón de la losa.

### 3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Las actividades de fabricación como serrado, rectificado, fresado, perforación y lijado pueden generar polvo, lo que puede provocar irritación del tracto respiratorio superior al ser inhalado. Los síntomas asociados pueden incluir sensación de ardor, tos, estornudos y dolor de garganta.

**Irritación de la piel:** Las actividades de fabricación como serrado, rectificado, fresado, perforación y lijado pueden generar polvo, lo que puede provocar irritación del tracto respiratorio superior al ser inhalado. Los síntomas asociados pueden incluir sensación de ardor, tos, estornudos y dolor de garganta.

**Irritación ocular:** El contacto con el polvo puede causar irritación mecánica temporal de la piel, manifestándose como enrojecimiento y picazón.

**Irritación ocular:** Altos niveles de exposición al polvo también pueden irritar los ojos, causando síntomas como ardor, enrojecimiento y lagrimeo.

**Silicosis:** La exposición prolongada a sílice cristalina en el aire presenta riesgos significativos para la salud, incluyendo la silicosis, una enfermedad pulmonar crónica y progresiva caracterizada por la formación de tejido cicatricial debido a la acumulación de sílice. Los síntomas pueden incluir tos persistente, dificultad para respirar, sibilancias y una disminución gradual de la función pulmonar.

**Cáncer de pulmón:** Los estudios indican una posible relación entre la exposición a sílice cristalina y un mayor riesgo de cáncer de pulmón, particularmente en trabajadores de industrias como el corte y procesamiento de piedra. Las personas con afecciones respiratorias o cutáneas preexistentes pueden ser más vulnerables a los efectos adversos de la exposición a humos y partículas.

#### Clasificación de la Sustancia o Mezcla

Clasificación según el Sistema Globalmente Armonizado (GHS) (polvo relacionado con la fabricación):

- Carcinogenicidad (inhalación): Categoría 1A
- STOT – Exposición repetida (pulmones): Categoría 1
- STOT – Exposición única (respiratoria): Categoría 3

Etiquetado GHS – EE. UU./Canadá

Pictogramas de peligro (GHS):



GHS07



GHS08

Palabra de advertencia: PELIGRO

### **Indicaciones de peligro**

- **H350:** Puede causar cáncer por inhalación de polvo de sílice cristalina
- **H335:** Puede causar irritación respiratoria
- **H372:** La inhalación prolongada o repetida puede causar daño a los pulmones

### **Consejos de prudencia**

- **P201:** Obtener instrucciones especiales antes del uso
- **P202:** No manipular hasta haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad
- **P260:** No respirar el polvo generado durante la fabricación
- **P264:** Lavar bien la piel y las manos después de la manipulación
- **P270:** No comer, beber ni fumar durante la fabricación
- **P271:** Usar únicamente en áreas bien ventiladas o controladas
- **P272:** La ropa contaminada no debe salir del lugar de trabajo
- **P280:** Usar guantes, ropa y protección ocular adecuados
- **P284:** Usar protección respiratoria aprobada por NIOSH
- **P308+P313:** En caso de exposición o duda: consultar a un médico
- **P362+P364:** Quitarse la ropa contaminada y lavarla antes de reutilizarla
- **P501:** Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con las regulaciones locales, estatales y federales

### **Otros peligros**

El polvo puede agravar condiciones respiratorias existentes como el asma o la EPOC. La exposición puede agravar afecciones preexistentes de los ojos, la piel o el sistema respiratorio.

## **4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS**

### **Contacto con los ojos:**

Enjuagar los ojos inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Retirar las lentes de contacto si están presentes. Buscar atención médica si la irritación persiste.

### **Contacto con la piel:**

Lavar completamente con agua y jabón. Retirar la ropa contaminada. Si se desarrolla irritación, buscar atención médica.

### **Inhalación:**

Trasladar a la persona afectada al aire fresco. Si se presentan dificultades respiratorias, administrar oxígeno y buscar atención médica inmediata.

### **Ingestión:**

No se espera en condiciones normales de uso. Si se ingieren grandes cantidades, buscar ayuda médica.

### **Síntomas más comunes:**

- Malestar respiratorio
- Tos o sibilancias
- Irritación de los ojos o la piel debido al polvo

## **Síntomas y efectos importantes – agudos y retardados**

### **General:**

El procesamiento de este material puede generar polvo peligroso. La exposición a este polvo puede causar irritación mecánica en los ojos, la nariz, la garganta y los pulmones. La inhalación puede provocar cáncer y daño pulmonar tras exposiciones prolongadas o repetidas.

### **Inhalación:**

La exposición al polvo puede irritar el sistema respiratorio. La inhalación de este polvo puede aumentar el riesgo de cáncer. La exposición prolongada o repetida a sílice cristalina respirable puede causar daño pulmonar, incluyendo silicosis.

### **Contacto con la piel:**

El contacto con grandes cantidades de polvo puede causar irritación mecánica, incluyendo enrojecimiento y picazón.

### **Contacto con los ojos:**

El contacto con el polvo puede causar irritación mecánica, incluyendo ardor, enrojecimiento y lagrimeo.

### **Ingestión:**

En caso de exposición a partículas o polvo: enjuagar bien la boca. No provocar el vómito. Buscar atención médica.

## **Síntomas crónicos**

Puede causar cáncer (por inhalación). Provoca daño a los órganos (pulmones) tras exposición prolongada o repetida (inhalación).

El corte o rectificado en seco de productos que contienen sílice cristalina liberará sílice cristalina respirable. La exposición prolongada puede causar daño pulmonar crónico (silicosis). La silicosis aguda o de rápida evolución puede desarrollarse en un corto período bajo alta exposición.

La silicosis es una forma de fibrosis pulmonar incapacitante que puede ser progresiva y puede provocar la muerte.

La exposición prolongada a sílice cristalina respirable aumenta significativamente el riesgo de desarrollar silicosis, enfermedades respiratorias no malignas, cáncer de pulmón, efectos renales y efectos en el sistema inmunológico.

## **Indicación de atención médica inmediata y tratamiento especial requerido**

Si ha estado expuesto o tiene sospecha de exposición a sílice cristalina respirable, busque atención médica.

Si se necesita atención médica, tenga a mano la SDS o la etiqueta del producto.

Los trastornos o enfermedades del sistema respiratorio pueden agravarse por la exposición a altas concentraciones de sílice cristalina.

Las personas con afecciones pulmonares preexistentes pueden tener mayor susceptibilidad.

## 5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

Las superficies Ultra Quartz no son inflamables ni explosivas.

### Medios de extinción adecuados:

Utilizar agentes extintores apropiados para el incendio circundante: agua, espuma, CO<sub>2</sub> o productos químicos secos.

### Peligros de incendio:

Este material no es inflamable. Sin embargo, la descomposición de las resinas a altas temperaturas puede producir CO, CO<sub>2</sub>, hidrocarburos y óxidos metálicos.

### Instrucciones para la lucha contra incendios:

- Utilizar siempre un equipo de respiración autónomo con máscara facial completa resistente al polvo.
- No ingresar al área del incendio sin equipo de protección adecuado.
- Evitar la inhalación de gases de combustión.

## 6. MEDIDAS EN CASO DE LIBERACIÓN ACCIDENTAL

### Precauciones generales:

- Evitar la inhalación de polvo.
- Evitar el contacto con los ojos y la piel.
- Usar equipo de protección personal adecuado (respirador, gafas de seguridad, guantes) durante la limpieza.
- Evacuar al personal no especializado.

### Precauciones ambientales:

- Evitar que grandes cantidades de polvo ingresen a desagües pluviales o cursos de agua naturales.
- Si cantidades significativas de este material ingresan a los sistemas de agua, contactar a la Autoridad de Protección Ambiental o a la autoridad local de gestión de residuos.

### Métodos de limpieza y eliminación:

- Para grandes derrames de polvo: utilizar sistemas de aspiración con filtro HEPA.
- Para piezas sólidas: recoger manualmente utilizando técnicas seguras de levantamiento.
- Nunca barrer en seco el polvo de sílice cristalina.
- Eliminar los residuos conforme a las regulaciones locales, estatales y federales.

## 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

### Procesamiento y manipulación seguros:

- Utilizar siempre métodos de corte en húmedo para minimizar la generación de polvo.
- Usar equipo de protección durante la fabricación.
- No realizar rectificado, corte o perforación en seco.
- Mantener buenas prácticas de higiene: lavarse completamente después de la manipulación.
- Revisar todas las instrucciones de seguridad antes de su uso y manipular el producto solo después de haberlas comprendido. Evitar la inhalación de polvo y prevenir el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Lavar bien las áreas expuestas antes de comer, beber, fumar o abandonar el área de trabajo.
- Consultar la Norma de Sílice Cristalina Respirable de OSHA (29 CFR 1910.1053) para los requisitos sobre controles de exposición, equipo de protección y vigilancia médica. Ver: <https://www.osha.gov/silica-crystalline/general-industry-maritime>
- En California, consultar la Norma Temporal de Emergencia sobre Sílice Cristalina Respirable para la Industria General (Título 8, Sección 5204). Ver: <https://www.dir.ca.gov/dosh/respiratory-silica-FAQ.html>

### Almacenamiento seguro:

- Almacenar en espacios secos y cerrados.
- Evitar la exposición a la luz solar directa y a alta humedad.
- Utilizar bastidores tipo "A" o racks para losas adecuados para prevenir riesgos de vuelco.
- Mantener alejado de ácidos.

Medidas técnicas: Cumplir con las regulaciones aplicables.

Uso(s) final(es): Encimeras, revestimientos de pared, suelos, etc.

## 8. EXPOSURE CONTROLS/PERSONAL PROTECTION

### U.S. Exposure Guidelines – Crystalline Silica (Quartz & Cristobalite)

Autoridad	Sustancia	Límite
OSHA PEL (29 CFR 1910.1053)	Sílice cristalina respirable (cuarzo, cristobalita, tridimita)	50 µg/m <sup>3</sup> TWA (polvo respirable)
Nivel de acción de OSHA	Sílice cristalina respirable	25 µg/m <sup>3</sup> TWA
OSHA IDLH	Sílice cristalina respirable (cuarzo)	50 mg/m <sup>3</sup> (polvo respirable)
OSHA IDLH	Cristobalita	25 mg/m <sup>3</sup> (polvo respirable)

ACGIH TLV	Sílice cristalina respirable (cuarzo y cristobalita)	0.025 mg/m <sup>3</sup> TWA de 8 horas – A2 Sospechoso de ser carcinógeno humano
NIOSH REL	Sílice cristalina respirable (cuarzo y cristobalita)	0.05 mg/m <sup>3</sup> TWA de 8 horas (polvo respirable)

### Guías de exposición en EE. UU. – Dióxido de titanio

Autoridad	Límite
OSHA PEL	15 mg/m <sup>3</sup> (polvo total)
ACGIH TLV	2.5 mg/m <sup>3</sup> (partículas respirables de tamaño fino) – Carcinógeno confirmado en animales
NIOSH REL	2.4 mg/m <sup>3</sup> fino; 0.3 mg/m <sup>3</sup> ultrafino/nanoescala (CIB 63)
IDLH	5,000 mg/m <sup>3</sup>

### Controles de ingeniería:

- Se recomienda el uso de máquinas CNC y técnicas de corte en húmedo para minimizar la generación de polvo. Durante la fabricación del producto, así como en su instalación o remoción/demolición, utilizar equipos con sistemas integrados de recolección de polvo y/o implementar ventilación de extracción local de forma segura para garantizar que la atmósfera del lugar de trabajo se mantenga por debajo del límite permisible de exposición (PEL) aplicable.
- Asegurar una ventilación adecuada para mantener la exposición al polvo por debajo de los límites recomendados.
- Mantener las áreas de trabajo limpias y libres de acumulación de polvo.

### Equipo de Protección Personal (EPP):

#### Protección ocular/ facial:

Usar gafas de seguridad a prueba de polvo o protector facial completo para evitar la exposición al polvo.

**Protección respiratoria:**

Utilizar equipos de protección respiratoria certificados por el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH) para evitar la inhalación de polvo de sílice durante el proceso de fabricación. La selección del respirador debe basarse en el tipo y nivel de exposición. En situaciones con riesgo de liberación no controlada, niveles de exposición desconocidos o cualquier otra circunstancia en la que los respiradores purificadores de aire no ofrezcan suficiente protección, se debe utilizar un respirador con suministro de aire a presión positiva.

**Protección de la piel:**

Usar guantes de trabajo de algodón o cuero y calzado de seguridad con punta de acero al manipular y transportar el producto. Durante la fabricación, utilizar ropa de protección para reducir cortes y la exposición de la piel al polvo. Lavarse siempre las manos antes de comer, beber, fumar o usar el baño, y limpiar completamente con agua y jabón después del trabajo. Retirar la ropa con polvo de inmediato, ya que puede contener sílice respirable, y lavarla por separado en el lugar de trabajo antes de reutilizarla.

**9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS**

Propiedad	Valor
Estado físico	Sólido
Apariencia	Losas sólidas multicolores (varios colores y patrones)
Olor	nodoro
Densidad relativa	2.2-2.5 g/cm <sup>3</sup>
Solubilidad en agua	Insoluble
Punto de inflamación	No aplicable
Punto de fusión	>1700°C (componente de cuarzo); No aplicable para el producto terminado
Punto de congelación	No aplicable
Punto de ebullición	No aplicable
Temperatura de autoignición	No aplicable
Temperatura de descomposición	No aplicable

Inflamabilidad (sólido/gas)	No aplicable
Presión de vapor	No aplicable
Densidad de vapor	No aplicable
Velocidad de evaporación	No aplicable
pH	No aplicable
Viscosidad	No aplicable

## 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

- **Estabilidad química:**  
El material es estable bajo condiciones normales de temperatura y almacenamiento.
- **Reactividad:**  
El material no es reactivo en condiciones normales de almacenamiento, uso y transporte.
- **Materiales incompatibles:**  
El material puede reaccionar al entrar en contacto con ácidos fuertes, especialmente ácido fluorhídrico.
- **Productos de descomposición peligrosos:**  
La descomposición térmica puede liberar diversos hidrocarburos, CO<sub>2</sub>, CO y agua. También pueden liberarse vapores de óxidos metálicos y partículas de mica.
- **Polimerización peligrosa:**  
No ocurrirá.

## 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Las losas de Ultra Quartz, en su forma intacta y terminada, no presentan informes de efectos agudos ni crónicos.

### Datos de LD50 y LC50:

Los componentes no son agudamente tóxicos.

- **Corrosión/irritación cutánea:** No clasificado
- **Daño/irritación ocular:** No clasificado
- **Mutagenicidad en células germinales:** No clasificado. No hay datos disponibles
- **Toxicidad reproductiva:** No clasificado. No hay datos disponibles
- **Efectos sobre el desarrollo:** No clasificado. No hay datos disponibles
- **Peligro por aspiración:** No clasificado

## Vías principales de exposición

Ninguna en el producto terminado. Puede ocurrir exposición por inhalación o contacto prolongado con ojos, manos, pulmones u otras partes del cuerpo si hay contacto con polvo o residuos durante el corte, rectificado o pulido de productos Ultra Quartz.

## Efectos agudos:

La inhalación de polvo generado durante los procesos de fabricación puede causar irritación mecánica severa del sistema respiratorio, incluyendo sibilancias, tos o dificultad para respirar.

## Irritación de la piel:

La exposición potencial puede causar irritación cutánea aguda.

## Problemas oculares:

La exposición puede causar ardor, enrojecimiento y lagrimeo.

## Efectos potenciales para la salud

### Sílice cristalina (SiO<sub>2</sub>):

La exposición prolongada a sílice cristalina respirable por encima de los límites permisibles—y/o la falta de cumplimiento de las normas de seguridad—puede causar silicosis, un tipo de fibrosis pulmonar nodular (FPN). La FPN está relacionada con enfermedades como tuberculosis, bronquitis, enfisema, EPOC y otros trastornos respiratorios. La exposición crónica también puede provocar enfermedades autoinmunes, enfermedad renal y otros problemas de salud. Síntomas como dificultad para respirar y fatiga pueden indicar silicosis, aunque también pueden tener otras causas.

### Dióxido de titanio (TiO<sub>2</sub>):

La inhalación de dióxido de titanio respirable puede provocar fibrosis pulmonar y acumulación de partículas. El NIOSH recomienda un límite de exposición TWA de 2.4 mg/m<sup>3</sup> para partículas finas de TiO<sub>2</sub> (hasta 10 horas/día, 40 horas/semana), manteniendo el riesgo de cáncer de pulmón por debajo de 1 en 1,000.

## Clasificación de carcinogenicidad

Material	IARC	OSHA	NTP	ACGIH
Sílice cristalina (cuarzo y cristobalita)	Grupo 1 – Carcinógeno para humanos	Listado – Lista de carcinógenos de OSHA	Conocido como carcinógeno humano	A2 – Sospechoso de ser carcinógeno humano
Dióxido de titanio	Group 2B – Possible carcinogen	No listado	No listado	Carcinógeno en animales con relevancia desconocida para humanos

### Toxicidad específica en órganos diana (exposición repetida):

Provoca daño a órganos (pulmones) tras exposición prolongada o repetida (inhalación). La exposición a sílice cristalina respirable también se sospecha que afecta los riñones y el sistema inmunológico.

### Chronic Symptoms

May cause cancer. Causes damage to organs (lungs) through prolonged or repeated exposure (inhalation). Dry sawing or grinding of crystalline silica-containing stone products will result in the release of respirable crystalline silica. Prolonged exposure to respirable crystalline silica may cause delayed (chronic) lung injury (silicosis). Acute or rapidly developing silicosis may occur in a short period of time under heavy exposure. Silicosis is a form of disabling pulmonary fibrosis which can be progressive and may lead to death. Long-term exposure to respirable crystalline silica results in a significant risk of developing silicosis and other non-malignant respiratory disease, lung cancer, kidney effects, and immune system effects.

### Datos de toxicidad (LD50 / LC50)

Sustancia	Ensayo	Resultado
Cuarzo (14808-60-7)	LD50 Oral (rata)	> 5,000 mg/kg
Cuarzo (14808-60-7)	LD50 Dérmico (rata)	> 5,000 mg/kg
Dióxido de titanio (13463-67-7)	LD50 Oral (rata)	> 10,000 mg/kg

## 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Se prevé que la ecotoxicidad del producto sea mínima, debido a su insolubilidad en agua. Las losas Ultra Quartz están libres de exotoxinas y, gracias a sus propiedades físicas y químicas únicas, no favorecen el crecimiento de microorganismos ni moho en la superficie de la piedra.

**Impacto ambiental:** No presenta riesgos ecológicos significativos cuando se elimina adecuadamente.

**Persistencia y degradabilidad:** Inerte y no biodegradable.

**Potencial de bioacumulación:** Ninguno.

**Movilidad en suelo/agua:** No es móvil en su forma sólida (losa).

Las losas Ultra Quartz, en su forma intacta y terminada, no presentan efectos agudos ni crónicos conocidos.

## 13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Las opciones preferidas para la eliminación son:

(1) reciclaje, (2) incineración con recuperación de energía y (3) vertedero.

**Toxicidad específica en órganos diana (exposición repetida):**

Provoca daño a órganos (pulmones) tras exposición prolongada o repetida (inhalación). La exposición a sílice cristalina respirable también se sospecha que afecta los riñones y el sistema inmunológico.

**Más información:**

- Cumplir con todas las regulaciones locales, estatales y federales aplicables en materia de residuos.
- No verter polvo ni lodos en desagües abiertos ni en sistemas de agua.
- Eliminar los residuos de fabricación como desechos industriales.

**14. INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE**

Las descripciones de envío proporcionadas se basan en supuestos realizados en el momento de la preparación de esta SDS y pueden variar dependiendo de factores no conocidos o no considerados en el momento de su emisión.

<b>Regulación</b>	<b>Estado</b>
EE. UU. DOT (de acuerdo con DOT)	No regulado para el transporte
Nombre de envío DOT	Losas Ultra Quartz
Clase de peligro	No regulado
Número de identificación	No regulado
Etiqueta / Placard	Ninguno
IMDG – Marítimo	No regulado para el transporte
IATA – Aéreo	No regulado para el transporte
Sustancia peligrosa / RQ	No aplicable

**15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA****REGULACIONES FEDERALES DE EE. UU.:****Clases de peligro SARA Título III Sección 311/312:**

- **Peligro reactivo: No**
- **Peligro de incendio: No**
- **Liberación de presión: No**
- **Peligro agudo para la salud: No**
- **Peligro crónico para la salud: Sí**

## INVENTARIO TSCA DE EE. UU. (LEY DE CONTROL DE SUSTANCIAS TÓXICAS):

- Cuarzo (14808-60-7) – Incluido en el Inventario TSCA de los Estados Unidos
- Cristobalita (14464-46-1) – Incluida en el Inventario TSCA de los Estados Unidos
- Dióxido de titanio (13463-67-7) – Incluido en el Inventario TSCA de los Estados Unidos

## NORMAS FEDERALES DE REFERENCIA:

- Norma de Comunicación de Riesgos de OSHA – 29 CFR 1910.1200
- Norma de Sílice Cristalina Respirable de OSHA – 29 CFR 1910.1053
- Norma de Protección Respiratoria de OSHA – 29 CFR 1910.134
- GHS / Registro Federal Vol. 77, N.º 58 / 26 de marzo de 2012

## REGULACIONES ESTATALES DE EE. UU.:

### Lista de la Proposición 65 de California:

La sílice cristalina está clasificada como una sustancia conocida por el Estado de California como carcinógena. La sílice cristalina también figura en las listas de sustancias “Right-to-Know” de Nueva Jersey, Massachusetts y Pensilvania.

Para más información, visite: [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)

Nombre químico (N.º CAS)	Carcinogenicidad	Toxicidad para el desarrollo	Toxicidad reproductiva
Cuarzo (14808-60-7)	Sí	No	No
Cristobalita (14464-46-1)	Sí	No	No
Dióxido de titanio (13463-67-7)	Sí	No	No

## 16. OTRA INFORMACIÓN

Esta Hoja de Datos de Seguridad (MSDS), preparada por Ultra Stones LLC, tiene como objetivo proporcionar orientación sobre la manipulación, uso y almacenamiento seguros de las superficies Ultra Quartz. La información se basa en el conocimiento actual, pero no constituye una garantía, expresa o implícita.

Esta MSDS no tiene la intención de recomendar el uso de ningún producto de manera que infrinja las leyes aplicables, normas de seguridad o patentes existentes. Es responsabilidad del receptor del producto asegurar el cumplimiento de todas las regulaciones pertinentes. La información proporcionada no constituye una garantía de propiedades específicas ni crea ninguna obligación contractual.

Contacto: [info@ultrastones.com](mailto:info@ultrastones.com) en caso de consultas.